

UCHWYT PRZEMYSŁOWY



- Dwa sposoby mocowania

ZASTOSOWANIA
Osłony maszyn

MATERIAŁ
Poliamid DIN-EN
ISO 1043-1
PA 6 GFR 30

